

Žadatel svou žádostí dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí následující informace:

Bydlím na adrese Chlebovická 494, Letňany, Praha 9. Pražská plynárenská je náš dodavatel plynu i pro vchod Chlebovická 495 a prý cca před rokem proběhla plynová kontrola a jejím výsledkem bylo to, že musíme vyměnit plynovody v obou vchodech. Můžete mi prosím potvrdit tuto skutečnost, nebo poslat kopii plynové revize?

Na základě žádosti byly poskytnuty tyto informace:

Společnost Pražská plynárenská a.s. si vyžádala požadované informace od dceřiné společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., (dále jen „PPD“) provozovatele plynové distribuční soustavy.

- PPD v uvedené lokalitě v roce 2025 neprováděla revizi provozovaných plynovodů a plynovodních přípojek. Kontrola těsnosti sítě v této lokalitě proběhla naposledy v březnu roku 2026.
- V dané lokalitě, konkrétně na adrese Chlebovická 494, Letňany, 19900 Praha 9, aktuálně neeviduje žádné nevyřešené úniky zemního plynu. Poslední evidované hlášení úniku plynu na této adrese je ze dne 23. 2. 2023, kdy byl zjištěn únik plynu třídy B na plynovodní přípojce (konkrétně na přípojkovém T-kusu s nástavcem). Tento únik byl ze strany PPD v témže roce odstraněn kompletní výměnou plynovodní přípojky v celé její délce, včetně výměny hlavního uzávěru plynu (HUP).
- U objektu Chlebovická 495, Letňany, 19900 Praha 9 PPD eviduje pouze přiloženou žádost PPD o zpřístupnění hlavního uzávěru plynu ze dne 15. 10. 2024, pod značkou 2024/OSDS/05477.

Upozorňujeme, že veškeré opravy a rekonstrukce plynárenských zařízení provozovaných společností PPD (plynovody v ulici a plynovodní přípojky až k HUP) realizuje a hradí výhradně společnost PPD.

Vlastník objektu, ve Vašem případě bytové družstvo, plně odpovídá za odběrné plynové zařízení (OPZ). To zahrnuje veškerá zařízení počínaje hlavním uzávěrem plynu včetně zařízení pro konečné využití plynu. Doporučujeme Vám proto obrátit se na představenstvo Vašeho družstva s žádostí o nahlédnutí do konkrétní revizní zprávy, která by měla přesně definovat aktuální stav vnitřních rozvodů plynu a důvody k jejich případné opravě.